

(주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-36
실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20
호서대학교 벤처창조융합관
전화 1899-5204 전송 041-542-5745

문서번호 신성 18-15-01127

품질책임 이 민 우

수 신 아세아환경(주)

시행일자 2018년 06월 29일

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원

봉 인

우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

1. 검체내용

검 체 명	저수조	검 사 목 적	정 기	신고번호	
의 료 인	서울지방병무청	채수일자	2018년 06월 25일	접수번호	18-15-01127
채수장소	서울특별시 영등포구 여의대방로43길 13 본관			접수일자	2018년 06월 25일
				전화번호	02-783-1360

2. 검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	2	탁도	0.5 NTU 이하	0.26
3	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	4	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
5	분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출	6	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	불검출
판 정		기준에 적합					
수질기준초과항목							
참 조							

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

(주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-36
실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20
호서대학교 벤처창조융합관
전화 1899-5204 전송 041-542-5745

문서번호 신성 18-15-01128

품질책임 이 민 우

수 신 아세아환경(주)

시행일자 2018년 06월 29일

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원장

봉 인

우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

1. 검체내용

검 체 명	저수조	검사목적	정기	신고번호	
의 료 인	서울지방병무청	채수일자	2018년 06월 25일	접수번호	18-15-01128
채수장소	서울특별시 영등포구 여의대방로43길 13 연수원			접수일자	2018년 06월 25일
				전화번호	02-783-1360

2. 검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	2	탁도	0.5 NTU 이하	0.36
3	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	4	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
5	분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출	6	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.09
판 정		기준에 적합					
수질기준초과항목							
참 조							

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.